



GUÍA PRÁCTICA DE RECOMENDACIONES AL CLIENTE

alfaloc
SIEMPRE TÚ



3 REGLAS DE ORO

1

Caja sin usar, de cartón ondulado doble, con una resistencia adecuada al peso que se va a transportar.

2

Inmovilización y fijación de la mercancía dentro de la caja, de modo que no se produzca ningún movimiento en su interior.

3

Acondicionamiento interno (mínimo de 5 cm) en todas las paredes del embalaje y entre cada elemento, de modo que no quede ningún espacio vacío dentro de la caja.



CAJAS USADAS

¿Sabía que una caja usada pierde entre el 50 y el 70 % de sus características de resistencia?

Las cajas reutilizadas pueden tener símbolos de materiales peligrosos, o inflamables, o etiquetas que no se corresponden con el contenido.

Esto puede suponer un problema para las lecturas o para las aduanas, que **detienen inmediatamente** cualquier paquete que les resulte sospechoso.

AMORTIGUACIÓN



Amortiguación de baja densidad (blanda) para **productos ligeros**.



Amortiguación de alta densidad para **productos pesados**.

BUENOS EJEMPLOS



Inmovilización total y embalaje individual (> 5 cm) en caja de cartón corrugado doble.




Inmovilización total y amortiguación superior a 5 cm, en todas las partes, en caja nueva de cartón ondulado triple.



Embalaje específico de alta densidad y adecuado en caja nueva de cartón ondulado doble.

MÉTODO IDEAL «BOX IN BOX»



SEGURO

La responsabilidad del transportista está limitada a un valor por kilogramo de mercancía transportada, y muchas veces ese importe no cubre el valor real de la misma.

Por lo tanto, se recomienda contratar un seguro siempre que el valor de la mercancía sea significativo o que, por regla general, supere los 10 € por kilo.




CIERRE DEL EMBALAJE

Es decisivo para la integridad del embalaje.
La calidad de la cinta es importante (se recomienda fibra de vidrio). Cinta adhesiva de un mínimo de 50 mm de ancho.

Método T: confiere mayor resistencia al embalaje.
Cierre adicional (cintas) para embalajes de más de 30 kg de peso.



CIERRE EN T



El garante de la **fiabilidad**
e **integridad** del embalaje

FLEJE



Recomendado para
mercancías > 30 kg

ETIQUETADO CORRECTO

- No pegar las etiquetas sobre las solapas (unión).
- La superficie debe estar limpia.
- No se deben pegar sobre superficies cubiertas con film plástico.
- Por regla general, deben colocarse en la parte superior de la superficie más grande.
- No olvidar colocar etiquetas de material pesado > 25 kg.
- Cerrar las bolsas correctamente.



alfaloc
SIEMPRE TÚ

www.alfaloc.eus